

通学路危険箇所一覧表

	図面番号	区域	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	事業主体	対応
1	①	押水第一小校区	町道免田・坪山線	学校の校門と踏切の間の道	白線がかなり薄くなっており、児童は歩道を広がって歩いてしまう。	白線を再度引く	①押水第一小学校 ②町(環境安全課)	①児童への通学指導 ①看板等設置の検討 ②カーブミラーの注意看板の取り替え
2	②	宝達小校区	県道75号線 県道229号線	河原交差点	児童が通るには狭い。車が来ているのが見えない。	カーブミラーの設置 ラバーボールの設置	①羽咋土木事務所 ②町	①外側線の再塗装 ②ラバーボール設置の場合は、河原区内での協議・調整が必要
3	③	宝達小校区	県道75号線	【河原】河原会館前	横断歩道付近の細い道からの見通しが悪い。次年度からのスクールバス乗降場付近である。	横断歩道を目立たせる(カラー化)	①交通安全協会 ②町	①「とびだし坊や」の設置 ②横断歩道のカラー化は困難
4	④	宝達小校区	県道75号線	【上田～上田出】県道75号線	制限速度30kmだが、スピードを出す車(県外ナンバー含む)が多い。次年度からのスクールバス乗降場となる県道であり、歩道も狭い。	通学路(スクールゾーン)の表示	①羽咋土木事務所 ②町(学校教育課)	①②道路上の枝の除去 ②通学路表示の看板設置の検討
5	⑤	宝達小校区	町道上田10号線	【御館】御館会館前通り	見通しのよい直線道路のため、スピードを出す車が多い。次年度からのスクールバス乗降場付近である。	横断歩道の設置	①宝達小学校 ②羽咋警察署	①児童への通学指導 ②横断歩道設置の検討
6	⑥	相見小校区	町道麦生・米出線	米出地区のバイパスの交差点	新たに整備された道路により交差点の優先道路の関係が逆転し、児童の登下校時に使う道路が優先ではなくなった。また、朝の交通量が多い交差点である。しかしながら、横断歩道の設置がない。	横断歩道の設置	①羽咋警察署 ②相見小学校 ③町(環境安全課)	①横断歩道設置を検討 ②児童への通学指導 ③横断歩道設置の申出
7	⑦	相見小校区	町道麦生・今浜線	麦生地区の田んぼに囲まれた交差点	街灯がなく薄暗い時や夜間での通行において安全とは言えない。また、不審者対策としても街灯があるとよい。	交差点に街灯の設置	①町(環境安全課)	①街灯設置は困難
8	⑧	相見小校区	県道229号線 町道宿・今浜2号線	県道と今浜大通りの交差点	どちらが優先道路かわかりにくいので事故が起こりやすい。	信号の設置	①羽咋警察署 ②町(地域整備課)	①信号設置は困難 ②クッションドラムへの対応

9	⑨	樋川小校区	町道荻島・敷浪線	学校の長者川を挟んだ向かい側の通学路	地震後の地割れが直っていないため、通学路であるにもかかわらず未だに通ることができない。	舗装	①樋川小学校 ②町(地域整備課)	①児童への通学指導 ②災害復旧
10	⑩	樋川小校区	町道柳瀬・敷波2号線	陸橋下付近の歩道	傾斜やひび割れがあるため、何度も躓いたと訴える児童有り。	舗装	①町(地域整備課) ②樋川小学校	①災害復旧 ①応急工事 ②通学路の振り替え対応、協議
11	⑪	樋川小校区	町道柳瀬10号線	陸橋下付近のコンクリート	土嚢等で固定してあるが、大雨等で崩れてくる可能性はないのか心配である。	修復	(JR)	災害復旧
12	⑫	志雄小校区	町道子浦1号線	子浦地区、ビレッジハウス志雄前の歩道(特にファミリーマート付近)	登校時間帯の交通量が多いが、車道との区別が明確ではない。	グリーンベルトの設置	①交通安全協会 ②志雄小学校 ③町(地域整備課) ④町(環境安全課)	①「とびだし坊や」の設置 ②児童への通学指導 ③災害復旧 ④グリーンベルト設置の検討
13	⑬	志雄小校区	町道子浦・新川町4号線	学校前横断歩道を渡ってからの小路(末吉自転車横から先)	道路の途中に舗装が剥がれ砂利になっている箇所があり、転ぶと危険である	舗装	①交通安全協会 ②町(地域整備課)	①「とびだし坊や」設置の検討 ②災害復旧済み
14	⑭	志雄小校区	町道子浦・荻市1号線	学校から荻市団地へ向かう道路の側溝	道路と側溝との差が大きく、落下したら大けがにつながる。(棒は設置されている)	ガードレールの設置(延長)	①志雄小学校 ②町(地域整備課)	①児童への通学指導 ②外側線の検討
15	⑮	宝達中校区	町道麦生・米出線	地図上に記載	一時停止をせずに斜め横断してしまう。	必要に応じてカーブミラーの設定や停止線の強調	①交通安全協会 ②宝達中学校	①「とびだし坊や」設置の検討 ②生徒への通学指導
16	⑯	宝達中校区	町道細見1号線	地図上に記載	一時停止をしない。	必要に応じてカーブミラーの設定や停止線の強調	①交通安全協会 ②宝達中学校	①「とびだし坊や」設置の検討 ②生徒への通学指導
17	⑰	宝達中校区	町道小川4号線 町道宝達駅前 米出線	地図上に記載	一時停止をしない。	必要に応じてカーブミラーの設定や停止線の強調	①羽咋警察署 ②交通安全協会	①「一時停止」看板の移動 ②「とびだし坊や」設置の検討
18	⑱	宝達中校区	県道229号線 町道小川・麦生線	地図上に記載	一時停止をしない。	必要に応じてカーブミラーの設定や停止線の強調	①羽咋警察署 ②宝達中学校 ③町(環境安全課)	①横断歩道、一旦停止の再塗装 ②生徒への通学指導 ③カーブミラーの注意看板の取り替え
19	⑲	宝達中校区	国道249号線	地図上に記載	陥没、沈下	舗装、修繕	①羽咋土木事務所 ②宝達中学校	①災害復旧 ②生徒への通学指導

番 号	現 況
①	
②	
③	

番 号	現 況
④	
⑤	
⑥	

番 号	現 況
⑦	
⑧	
⑨	

番 号	現 況
⑩	
⑪	
⑫	

番 号	現 況
⑬	
⑭	
⑮	

番 号	現 況
⑬	
⑭	
⑮	

番 号	現 況
⑬-1	
⑬-2	