## 通学路要対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	対応	参考写真
1	相見小	町道麦生11号線	麦生交差点から小学校方向へ 約150m入ったところのT字路	細い道から出てくる車でややスピードを出している車が あり、危険である。	総務課	「ほけ」、つこの元迪子的」寺の有板の設	カーブミラーの設置 ※児童への学校指導を継続 令和3年度要望	
2	相見小	町道麦生∙今浜線	今浜大通りに抜ける八幡神社近 くの町道	道路が狭く、歩道がほとんどない状態で危険である。	地域整備課		「スクールゾーン」と「徐行」の 路面標示の設置検討 令和3年度要望	
3	相見小	県道宝達・今浜線	県道宝達・今浜線の今浜大通り 付近の横断歩道	横断歩道が薄くなり見にくい。	羽咋警察署		横断歩道の引き直し 今年度対応	
4	相見小	町道麦生∙米出線	伯兄小子校→総合体月貼→	米出インターに出入りする車が多く、速度が速い傾向 にあり、危険である。冬場は薄暗く、さらに危険である。 しかし、歩道の線が薄かったりなかったりする。			外側線の引き直し 令和3年度要望	
(5)	相見小	国道249号線		249号線を横切る横断歩道を渡る際、子どもの歩く速 さからすると、青から赤になる時間が短い。	羽咋警察署		時間帯による青時間の延長検討	
6	相見小		今浜交差点から小川地内のJR 博多踏切までの県道宝達・今浜 線	道路も歩道も狭く、登下校で利用する児童が多く、危 険である。	総務課	17 リーング ルトル 設吉	グリーンベルトの設置 今年度対応	R