

通学路要対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	事業主体	対応	参考写真
①	樋川小	荻島地区区道	荻島地内の橋	安全柵の数と構造が不十分で、児童が転落する可能性がある。	安全柵の仕様変更や設置数の増加	樋川小	通学ルートの変更	別紙①
②	樋川小	町道荻島・柳瀬2号線	学校前の交差点	横断歩道がなく、道を渡るのが危険である。	横断歩道の設置	樋川小 羽咋警察署	児童への注意喚起 横断歩道の設置検討	別紙②
③	樋川小	町道荻島・敷浪線	長者川沿いの道路	道路が陥没しそうである。 横断歩道や標識がないため、一時停止しない車が見られる。	陥没箇所の修復 横断歩道や「止まれ」標識の設置	地域整備課 危機管理室 樋川小	陥没箇所を修復 路面シールの設置検討 児童への注意喚起	別紙③
④	樋川小	町道荻島・柳瀬1号線	柳瀬地内の町道	くの字になっていて見通しが悪いにもかかわらず、スピードを出す車があり、危険である。	カーブミラーや路面標示の設置	危機管理室 樋川小	カーブミラーの設置検討 児童への注意喚起	別紙④
⑤	樋川小	国道249号線	柳瀬交差点	交通量が多く、過去に車同士の事故もあり、児童が巻き込まれる可能性がある。	信号機周辺のガードレールの増設	羽咋土木事務所	ガードレールの新規設置 (今年度対応)	別紙⑤
⑥	樋川小	町道柳瀬・出浜線	出浜地内の町道	雑草が外側線まで伸びているため、路側帯の外を歩かなければならない。	雑草の伐採	—	伐採済み	別紙⑥
⑦	樋川小	町道出浜1号線	出浜地内の町道	街灯がなく、冬場の帰宅時は非常に暗くなるため、危険を感じる。	街灯の設置	危機管理室	街灯の設置検討 (区長と相談)	別紙⑦
⑧	相見小	町道麦生・南吉田線	麦生交差点	横断歩道の白線が249号線上からスタートしており、児童が白線の1本目から信号待ちをしているため、巻き込みが予測され危険である。	待機線の設置	交通安全協会	歩道に黄色線及び足跡マークの設置(今年度対応)	別紙⑧
⑨	相見小	町道麦生10号線	職員駐車場近くのガードパイプ	ガードパイプが錆びて折れている。	ガードパイプの補修や新設	学校教育課	ガードパイプの破損箇所補修 (補修済)	別紙⑨
⑩	相見小	町道麦生・今浜線	小学校運動場裏の町道	道路が狭く、車があると危険である。	路面標示や看板の設置	相見小	児童・地域住民への注意喚起	別紙⑩
⑪	相見小	町道麦生・米出線	米出集落内の町道	歩道がなく、車の通行量も多く危険。	歩道の設置	地域整備課	迂回路の設置	別紙⑪