

掲載写真【三菱ふそうローザ・1128】



正面



背面



左側




右側



運転席(エンジン警告灯あり)



運転席(シート破れあり)



後部座席(前方から)



後部座席(後方から)



荷台



昇降口



車体キズ



車内キズ



車体下(スペアタイヤ)



装着タイヤ(スタッドレス)



ノーマルタイヤ



ノーマルタイヤの溝