

掲載写真【三菱ふそうローザ・1129】



正面



背面



左側



右側



運転席




エンジンと排出ガス浄化装置警告灯あり



運転席(シート破れあり)



車体キズ



後部座席(前方から)



後部座席(後方から)



荷台



昇降口



車体下(スペアタイヤ)



装着タイヤ(スタッドレス)



ノーマルタイヤ

