

通学路要対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	対応	参考写真
1	宝達小	国道471号	上田出地内三叉路	車の通りが多く、スピードを出す車に注意が必要である。	総務課	注意喚起の看板等の設置	看板による注意喚起	
2	宝達小	国道471号	松浦宅付近交差点	道幅が狭く、自転車や車が通る時、左右の道路の見通しが悪く危険である。	総務課	注意喚起の看板設置	看板による注意喚起	
3	宝達小	町道堂田・上田線	表宅前付近	車が徐行していないので危険である。	総務課	通学路なので、車は減速せよという看板設置	看板による注意喚起	
4	宝達小 宝達中	町道堂田・上田線	上田～上田出地内	上田から宝達中学校へ通うの通学路は、幹線道路で歩道がなく車両も多く通る路線で危険である。	地域整備課	歩道の設置 歩行者帯の白線引き	歩道の設置 歩道設置までの間は、歩行帯の白線に対応	
5	宝達中	国道249号	シメノドラッグからサンコーポラスまでの交差点	過去に大きな事故があった。	総務課	注意喚起できるものの設置	看板による注意喚起 カーブミラーの調整	
6	宝達中	県道宝達今浜線	洋装の金守前の交差点	緩い下り坂であり、建物のため見通しが悪い。	総務課	注意喚起できるものの設置	看板による注意喚起	
7	宝達中	県道宝達今浜線	今浜駐在所前交差点	歩道がなくなり道幅が狭くなる。道路が曲がり見通しが悪い。	公安委員会 (総務課)	歩道の設置	看板による注意喚起 「この先横断歩道あり」(ダイヤ)の道路標示ペイント塗り直し	
8	宝達中	町道小川・南吉田線	小川地内	南吉田から小川に通う宝達中学校の通学路は、歩道がなく車両のすれ違いも難しい狭い路線で危険である。	地域整備課	道路拡幅	道路整備	
9	宝達中	町道田中・出村・坪山線	御館～上田出地内	橋付近から路線が非常に狭くなっており、集落間の車の往来も多いことから危険な箇所である。	地域整備課	橋付近の拡幅	道路整備(橋の拡幅)	