

通学路要対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	事業主体	対応	参考写真
①	志雄小	町道子浦・荻市1号線	空き地のブロック塀	高いところで2m近くあり、老朽化しており危険。 地震による倒壊の恐れがある。	ブロック塀の撤去	学校教育課	ブロック塀の撤去検討 (区長と相談)	別紙①
②	志雄小	県道高岡・羽咋線	現通学路の歩道	登校時間帯の交通量が多く、車道と歩道との区別が明確でないため危険である。	グリーンベルトの設置	羽咋土木事務所	外側線の引き直し	別紙②
③	志雄小	町道菅原・吉野屋線	子浦大橋の宝達志水病院側の町道	一時停止を行わないドライバーが見受けられ、注意喚起が必要である。	通学路を示す注意喚起看板の設置	交通安全協会 (第5分会)	交差する道路の2箇所に「とまれ」の路面表示を設置	別紙③
④	志雄小	町道子浦1号線	ビレッジハウス志雄前の町道	登校時間帯の交通量が多く、車道と歩道との区別が明確でないため危険である。	グリーンベルトの設置	地域整備課	路面表示の設置検討	別紙④
⑤	志雄小	町道子浦・荻市1号線	荻市団地へ向かう町道の側溝	道路と側溝との差が大きく、落下の危険性がある。	ガードレールの設置	志雄小	児童への注意喚起 (側溝の反対側を歩く)	別紙⑤
⑥	宝達中	町道麦生・米出線	町総合体育館前の横断歩道	歩道の切れた先に横断歩道がないため、敷地内に入るときに斜め横断になり危険である。	横断歩道の移設	生涯学習課 羽咋警察署	花壇の一部撤去し、待避場確保 横断歩道の移設 横断歩道標識の移設	別紙⑥